

Jorvin sairaalan laboratoriossa tutkimuksille 4600 P –Krea ja 2145 U –Krea vastattu virheellisiä tuloksia laitevian vuoksi

Tutkimukset	4600	P -Krea	Kreatiniini, plasmasta
	2145	U -Krea	Kreatiniini, virtsasta

Asia Jorvin sairaalan laboratorion kemian analysointiosaston on laitevian vuoksi todettu mitanneen 04.06.2013 virheellisesti osan 4600 P –Krea ja 2145 U –Krea näytteitä.

Suurin osa virheellisistä vastauksista koskee Jorvin sairaalan, Samarian aluekeskuksen, Leppävaaran aluekeskuksen, Matinkylä-Olarin aluekeskuksen ja Puolarmetsän sairaalan potilaiden näytteitä.

Jorvin sairaalan laboratoriosta on oltu yhteydessä hoitoyksiköihin virheellisten tulosten johdosta ja pyydetty hoitoyksiköitä tekemään uudet tutkimuspyynnöt.

Virheelliset potilastulokset on poistettu tietojärjestelmästä 5.6.2013.

Pahoittelemme tapahtunutta virhettä ja siitä aiheutuneita ongelmia.

Yhteyshenkilöt kemisti Pirkko Vierikko, pirkko.vierikko@hus.fi, 050 428 4318 ja kemisti Siv Gustafsson, siv.gustafsson@hus.fi, 050 428 4329

Tiedustelut Jorvin sairaalan laboratorio puh. 050 428 4601 ja päivystysaikana 09 471 82610

Allekirjoitukset	Pirkko Vierikko sairaalakemisti, vastuuyksikön päällikkö HUSLAB Jorvin sairaalan laboratorio puh. 050 428 4318	Siv Gustafsson kemisti HUSLAB Jorvin sairaalan laboratorio puh. 050 428 4329	Maria Raitakari ylilääkäri, vastuualuejohtaja HUSLAB Kliinisen kemian ja hematologian vastuualue puh. 050 513 0995
-------------------------	--	--	--