

Mahdollisista epäilyttävän matalista Hb-tuloksista pyydetään ilmoittamaan laboratorioon**Asia**

Tietoomme on tullut, että 28.8.2017 jälkeen käyttöön otetussa verenkuvanäyteputkierässä (BD, Ref 368856, Lot 7191580) on ilmennyt mahdollisia satunnaisia viikoja pienessä osassa putkia. Mikäli potilaanne Hb tulos on mielestänne potilaan kliiniseen tilaan nähden selvästi liian matala, pyydämme teitä **ottamaan yhteyttä HUSLABin asiakaspalveluun puh. 09 471 72579** sekä pyytämään potilaasta uuden tutkimuksen. Uudesta tutkimuksesta ja näytteenotosta ei aiheudu lisäkustannuksia. Pahoittelemme tästä teille ja potilaille mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa.

Allekirjoitukset

Päivi Helminen-Pacius
erikoislääkäri
HUSLAB
Kliininen kemia ja
hematologia
puh. 050 427 0475

Tiina Mäki
Linjajohtaja
HUSLAB
Preanalytiikka

Lotta Joutsu-Korhonen
Linjajohtaja
HUSLAB
Kliininen kemia ja
hematologia